





















PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 47 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Piastrille - Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano una fascia piastrellata in parte lacunosa. La volta è stata restaurata nella realizzazione del tetto di legno. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 49 USO ATTUALE: Vano distributivo in abbandono PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Lacerati di carta da parati.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 51 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano resti di piastrellatura.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 53 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: non identificabile Note: Locali in elevato stato di degrado. La pavimentazione non è visibile a causa dello stato marcescente delle pareti. La presenza di affreschi sull'intonaco presenta della vegetazione. La presenza di affreschi sull'intonaco presenta della vegetazione. La presenza di affreschi sull'intonaco presenta della vegetazione. La presenza di affreschi sull'intonaco presenta della vegetazione.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 56 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata in crollo PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Locali crollati a terra, in elevato stato di degrado e pericoloso. Una parte marcescente ricopre la pavimentazione ad "ex Macello".	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 48 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco - Rinzaffo a cemento SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: L'intonaco della volta presenta molte aree di distacco e crolli.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 50 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano resti di piastrellatura.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 52 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano resti di piastrellatura.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 55 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: L'intonaco delle pareti è in basso stato lacunoso con molta acqua, la vegetazione invade gran parte del locale. L'intonaco delle pareti è in basso stato lacunoso con molta acqua, la vegetazione invade gran parte del locale. L'intonaco delle pareti è in basso stato lacunoso con molta acqua, la vegetazione invade gran parte del locale. L'intonaco delle pareti è in basso stato lacunoso con molta acqua, la vegetazione invade gran parte del locale.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 57 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Piastrille SOFFITTO: Piano intonacato PAVIMENTAZIONE: non visibile Note: Spazi marcescenti che ricopre la pavimentazione. Le piastrelle sono parzialmente attaccate.	

SCHEDATURA DEI LOCALI - San Pietro Martire



SCHEDATURA DEI LOCALI - San Pietro Martire

PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 58 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Piano intonacato - crollato PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Il locale è adibito a due ambienti a uso di rifugio. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento. L'intonaco è stato rinzaffato a cemento.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 60 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Piastrille SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: non visibile Note: Danni alla struttura in parte intonacata. Parte della parete di tramezzamento delle pareti sono crollate.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 71 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco - Carta da parati SOFFITTO: Voltini - incamiciato PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano resti di carta da parati. Una volta sono parzialmente crollate.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 73 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata - crollato PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Parte del soffitto è crollato.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 75 USO ATTUALE: Sottotetto PARETI: Mattone a vista - Intonaco SOFFITTO: Copertura a vista PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Le pareti presentano resti di piastrellatura.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 59 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco decorato SOFFITTO: Piano intonacato PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: L'intonaco è decorato con affreschi delle pareti che nel soffitto. Una finestra sul lato nord est è stata intonacata. Particolari deteriorati lungo la parete nord est.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 61 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Volta intonacata PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Sulla parete sud est l'intonaco è stato interamente crollato. Attorno alla parete di tramezzamento delle pareti sono crollate.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 72 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Voltini - incamiciato PAVIMENTAZIONE: piastrelle Note: Il locale versa in elevato stato di degrado. Il soffitto è in gran parte crollato.	
PIANO PRIMO <i>San Pietro Martire</i> VANO 74 USO ATTUALE: Abbandonato PARETI: Intonaco SOFFITTO: Copertura a vista PAVIMENTAZIONE: Piastrille Note: Parte del troncone di soffitto, in alcune zone è crollato.	

LEGENDA	
	SOFFITTO
	volto INTONACATO
	legno A VISTA
	SOFFITTO
	piano INTONACATO
	SOFFITTO
	a voltini INTONACATO
Pavimentazione	
	PAVIMENTAZIONE
	lastra di pietra
	PAVIMENTAZIONE
	piastrelle
	PAVIMENTAZIONE
	accidentato esterno
	PAVIMENTAZIONE
	terra battuta/ghiaia
	PAVIMENTAZIONE
	batuto di cemento
Pareti	
	Pareti INTONACATE
	Pareti AFFRESCATE
	Pareti PIASTRELLATE

ELENCO DEI VANI NON SCHEDATI
 40 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 41 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 42 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 43 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 44 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 45 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 46 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 68 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 69 Abitazione in uso non accessibile in fase di schedatura
 64 Rischio crollo
 76 Locale non accessibile in fase di schedatura
 77 Locale non accessibile in fase di schedatura

ELENCO DEI VANI PERICOLANTI
 53 - 55 - 56

Immobili denominati "San Pietro Martire" e "ex Macello"



Descrizione degli ambienti

Comune di VERCELLI



F.T. Studio s.r.l.

Oggetto: San Pietro Martire	SCALA: 1:50
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: PIANO PRIMO	DATA: 18.05.2012
Rilevatori: F.T. Studio s.r.l.	Aggiornamento
	Data modifica
	N. TAVOLA
	02.16