



CORROSIONE DEL GIUNTO
Scala 1:100



FESSURAZIONI
Scala 1:100



VEGETAZIONE
Scala 1:100



DISTACCO INTONACO
Scala 1:100



ABRASIONE INTONACO
Scala 1:100



CADUTA INTONACO
Scala 1:100




STATO COMPLESSIVO DI DEGRADO
Scala 1:50

LEGENDA DEGRADI	
VEGETAZIONE	
CADUTA INTONACO	
ABRASIONE INTONACO	
DISTACCO INTONACO	
SFALDAMENTO DELLA PIETRA	
CADUTA DEL COLORE	
MALTE CEMENTIZIE	
CORROSIONE DEL GIUNTO	
FESSURAZIONI	
MUSCHI E LICHENI	
ALVEOLIZZAZIONE	




Immobili denominati
"San Pietro Martire" e "ex Macello"



Esecuzione e restituzione
dei rilievi plano-altimetrici e architettonici

Comune di VERCELLI



Oggetto: San Pietro Martire	SCALA 1:100 - 1:50
PROSPETTO NORD EST	Aggiornamento DATA 18.05.2012
Rilevatori: F.T. Studio s.r.l.	Data modifica N. TAVOLA

02.D5